

**ANHANG**

I : Erläuterung zum geologischen Profil  
Geologisches Profil im Maßstab 1 : 200  
Kornfraktionierung der Cuttings im Maßstab 1 : 2000  
Mineralisation anhand der Cuttinganalyse im Maßstab 1 : 2000

II: Hinweise für die Verwendung der Formblätter zur Kerninventarisierung und -aufnahme im KTB-Feldlabor; Liste der verwendeten Abkürzungen

### Erläuterungen zum geologischen Profil

Detaillierte Hinweise werden im Kapitel 2 (Erstellung des Lithologs nach Cuttings-Analyse) gegeben. Folgende Aufstellung dient zur schnellen Information.

| Spalte     | Erläuterung   |
|------------|---|
| CUTTINGS   | <p>Die erbohrten Cuttings werden vor Ort naß gesiebt, getrocknet und die Fraktionen volumetrisch ausgewogen. Dargestellt sind die prozentualen Anteile der Fraktionen. Zur besseren Übersicht wird eine Darstellung im Maßstab 1:2000 dem Detail-Log vorangestellt.</p> <p>Der Graph zeigt:</p> <p>links: grobe Fraktion = größer als 1 mm<br/>mitte: feine Fraktion = 0.063 - 1 mm<br/>rechts: feinste Fraktion = kleiner als 0.063 mm</p> |
| GAMMA-RAY  | <p>In der Kurve GAMMA-RAY ist die natürliche Gamma-Strahlung der durchbohrten Gesteine in API-Einheiten angegeben. Sie ist ein Maß für den Gehalt an Kalium, Uran und Thorium im Gestein, den einzigen natürlich vorkommenden radioaktiven Elementen.</p> <p>Die Kurve KALIBER zeigt den Bohrlochdurchmesser an. Der Meßeldurchmesser beträgt 27 cm. GAMMA-RAY und KALIBER sind Bohrlochmessungen.</p>                                      |
| FOLIATION  | Das Einfallen der Foliation in Grad ist als Zahl und zur Veranschaulichung als Graph angegeben.   |
| LITHOLOGIE | Gesteinsname und seine graphische Darstellung   |
| ALTERATION | <p>Nach der Cutting- und Dünnschliffanalyse wurde ein qualitativer Frischegrad nach folgendem Schema festgelegt:</p> <p>1 = frisches Gestein<br/>2 = schwach alteriertes Gestein<br/>3 = deutlich alteriertes Gestein<br/>4 = völlig alteriertes Gestein</p>  |
| KERNMARSCH | Ein Kernmarsch ist ein maximal 9 m langer Bohrkern, der in einem Arbeitsgang abgebohrt und dann geborgen wird. Kommt weniger Kernmaterial zu Tage als abgebohrt wurde, wird der fehlende Teil als VERLUST bezeichnet. Die oben angekommene Kernstrecke heißt GEWINN. Der Kerngewinn wird schematisch nach oben an den Beginn des Kernmarsches geschoben.  |

MINERALISATION Hier sind 5 ausgewählte Einzelminerale (im Gegensatz zu Gesteinsbruchstücken) nach der Cutting-Analyse für jeden Meter aufgelistet. Sie stammen wohl zum überwiegenden Teil von Klüften, Störungen, Gängen oder Mobilisaten. Durch Klammer (wenig), Unterstrichen (deutlich) und Einkreisen (viel) wird eine halbquantitative Mengenangabe gegeben. Zur besseren Übersicht wird eine Darstellung im Maßstab 1:2000 dem Detailprofil vorangestellt.

PROBEN Hier sind die Beprobungspunkte des Feldlabors aufgelistet. Im Einzelnen bedeutet:

Cutting RDA/RFA: Hier liegt eine Modalanalyse mit Röntgen-Diffraktometer und einer Haupt- und Spurenelement-Analyse mit Röntgen-Fluoreszenz-Spekrometer von Cuttingmaterial vor.

Zentrifuge RDA/RFA: Das gleiche von einer Bohrmehlprobe. Sie wird durch Zentrifugieren der Bohrspülung gewonnen.



Biotitgneis



Marmor



Amphibolit



Lamprophyr



Aplitgranit



Kataklastit



Quarzgang

Mineral-/Gesteinsabkürzungen:

BIO - Biotit

KFS - Kalifeldspat

CAL - Calcit

KKL - Kataklastit

CCC - Graphit

PLG - Plagioklas

EPD - Epidot

PYR - Pyrit

GNT - Granat


QRZ - Quarz


HBL - Hornblende


Abb. I - 1


Profildarstellung der geologischen Ergebnisse im Vergleich mit ausgewählten bohrtechnischen Daten und Bohrlochmessungen (Maßstab 1 : 200):


Lithologie, Gesteinsalteration und Kluftmineralisation nach Cuttings-Analyse (Bearbeiter: G. Graup),  
Einfallen der Foliation (Bearbeiter: T. Massalsky;  
Zeichnung: E. Nuber).















































Abb. I-2: Prozentualer Anteil der Grob- ( $> 1 \text{ mm}$ ), Fein- ( $0.063 - 1 \text{ mm}$ ) und Feinstfraktion ( $< 0.063 \text{ mm}$ ) der ausgetragenen Cuttings in Abhängigkeit von der Teufe




Abb. I-3: Verteilung bestimmter Einzelminerale in Abhängigkeit von der Teufe nach Cuttings-Analyse